

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

Skleněných filtrů pro svařování do kukel a brýlí

Ochranné zorníky vyrábí a dodává : **Severosklo Kamenický Šenov s.r.o.**

Huťská 129

Kamenický Šenov 471 14

Tel: 487764082-3

Fax: 487764084

e-mail: severosklo@severosklo.cz

Ochranné zorníky jsou vyrobeny ze skloviny Svar a nařezány na rozměr do Vaší ochranné kukly nebo brýlí. Tento výrobek se výhradně používá pro ochranu očí proti působení škodlivého záření vznikajícího při svařování.

Výrobek odpovídá **ČSN EN 166, 167, 168, 169.**

Model SVAR vyrábí pod značením

např.

2 SCS 1 1024 CE

kteřé je umístěno v pravém horním rohu zorníku, nebo na okraji kulatého zorníku a je provedeno bílou barvou.

Význam značení: 2 - stupeň ochrany

SCS - identifikační značka výrobce

1 - optická třída

1024 - identifikační číslo, které je AO přiděleno v rámci notifikace

CE - označení shody

Ergonomie - ochranné zorníky se používají jedině zasazené v kukle nebo brýlích. Ergonomická funkce je ovlivněna těmito pomůckami.

Nezávadnost ochranné pracovní pomůcky:

Ochranné zorníky jsou vyrobeny ze skla s hladkým povrchem, který neumožňuje poranění uživatele. Sklo je současně netečný materiál vůči pracovní atmosféře a odolává běžně používaným kapalinám a čistícím prostředkům, aniž by uvolňovalo jakékoli škodliviny a rozpadové meziprodukty. Hrany zorníku při použití jsou umístěny v rámečku kukly nebo brýlí, takže nemohou způsobit poranění.

K porušení zorníku může dojít jeho pádem nebo při velkém mechanickém nárazu, který překračuje rámec normálního použití.

Ochranné zorníky jsou vyrobeny tak, že nevykazují optické deformace při průhledu. Příslušné dioptrické účinky jsou uvedeny v normě ČSN EN 166.

Čištění: Lze provádět vodou a běžnými prostředky určenými pro mytí skla.

Při poškození (poškrábání, rozbití) musí být zorník vyměněn. Životnost je limitována prasknutím skla.

Balení: Výrobky jsou baleny po 50 nebo 100 kusech do kartonové krabice.

Likvidace: Jako tuhý domovní odpad ukládáním na skládky.