



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® RADIANT X

OCHRANNÉ BRÝLE



UV FILTER

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® RADIANT X

OCHRANNÉ BRÝLE

ARTIKL

E4298 (kouřové REVO)

MATERIÁL zorník

polykarbonát

MATERIÁL straničky

polykarbonát

ZORNÍK

kouřový REVO

POPIS

Pohodlné, moderní a multifunkční brýle sportovního designu nabízí kombinaci bezpečnosti, komfortu a všestrannosti. Díky svému tvaru jsou vhodné jak pro volnočasové, tak i pro pracovní využití. Nastavitelný nosní můstek zaručuje pohodlné nošení i při dlouhodobém užívání, pogumované, protiskluzové a změkčené konce straniček zaručují, že brýle budou perfektně sedět a nebudou sklouzávat. Revoluční antireflexní REVO povrchová vrstva filtruje nadbytečné odlesky a odrazy světla, zlepšuje vizuální komfort a snižuje únavu očí, zejména při silném slunečním světle. Zorníky mají povrchovou úpravu proti zamlžení i oděru. Poskytují ochranu proti UV záření do 400 nm.

Použití: venkovní práce, staveniště, řízení vozidel, práce na silnicích, sportovní aktivity



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

EN ISO 16321-1:2021: Ochrana očí a obličeje pro pracovní použití

EN 166:2001: Osobní prostředky na ochranu očí - Základní ustanovení.

Certifikace byla provedena na základě technické dokumentace výrobku a praktických zkoušek ergonomických vlastností výrobku firmou Ardon s.r.o., dne 1.7.2024, závěrečná zpráva výrobce č. TR24070104.

Zorník kouřový REVO, UV 400, AR GL3 1 CT

Typ filtru	GL	UV filtr
Číslo odstínu	3	kouřový zorník
Optická třída	1	permanentní nošení
Mechanická odolnost	CT	odolné proti nárazům částic s nízkou energií při extrémních teplotách
Nastavitelná délka straniček	x	
Nastavitelný sklon straniček	x	
Nemlživý zorník	✓	
Úprava proti oděru	✓	
UV ochranná vrstva	✓	 UV400



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

POČET KUSŮ V KARTONU	300 ks
POČET KUSU V KRABÍČCE	10 ks
HMOTNOST KARTONU	17 kg
ROZMĚR KARTONU	0,171 m ³
DÍLČÍ BALENÍ	1 ks

Výrobek se musí skladovat v obalu na suchém, čistém místě mimo přímé sluneční světlo při teplotách 5°C až +55°C, relativní vlhkosti do 90% a mimo zdrojů výparů benzínu a rozpouštědel. Doporučuje se čistění po každém použití. Čistěte při pokojové teplotě čistou látkou, slabě navlhčenou koncentrovaným roztokem vody a saponátu. K čistění nepoužívejte horkou vodu, benzin, odmašťovací tekutiny, organická rozpouštědla nebo abrazivní čisticí prostředky.

